


屋上緑化工事でのくるくるストップシートの効果




2013年5月7日 植栽前 リフランド庭全景



2014年4月14日 リフランド庭全景

無灌水



2014年7月30日 リフランド庭全景



2020年4月27日 リフランド庭全景



2026年1月7日 リフランド庭全景


12年経過

南出株式会社

E-mail lsg@minamideKK.co.jp

屋上緑化工事でのくるくるストップシートの効果


2026年2月13日 リフランド奥庭分解



2026年2月12日 リフランド奥庭 左側樹木掘取り前



2026年2月13日 リフランド奥庭 左側樹木掘取り後



2026年2月13日 リフランド奥庭 左側樹木掘取り



12年 1ヶ月経過

くるストップシート無い方向に下部に太い根が侵入していた



12年 1ヶ月経過 くるストップシート無い方向に下部に太い根が侵入していた



リフランド奥庭の左側側の底にくるストップシートを入れている
シートが無いところからは根が拡がっている

南出株式会社

E-mail lsg@minamidekk.co.jp

屋上緑化工事でのくるくるストップシートの効果



リフランド奥庭右側クス高さ5m弱 土深さ300mm 側壁の下だけ
にくるストシート入り **根を制御している** シートが無い所か
らは根が飛び越えている 奥に向かい太い根が伸びている



土深さ300mm 側壁の下だけにくるストシート入り
くるくるストップシートには根が全く張り付いていない



リフランド奥庭右側 土深さ300mm 底だけにくるストシート敷き
シートが無い所では太い根を形成している

太い根を形成

太い根を形成

南出株式会社

E-mail lsg@minamidekk.co.jp

屋上緑化工事でのくるくるストップシートの効果



太い根を形成

太い根を形成

リブランド奥庭右側 クス 5m弱 太い根が奥に向かって何本も伸びている

太い根を形成



リブランド奥庭右側 クス 5m弱 根の周囲を掘り起こしてから 2.5tリフトで樹木を引っ張ったが全く動かなかった

南出株式会社

E-mail lsg@minamidekk.co.jp